

## STATUSKONTROLL

Sammanställning av betyg och anmärkningar.

Utfall: A-Akut, B-Bör åtgärdas, I-Iakttagelse (kan vara positivt)  
D, T, M står för Drift, Tillstånd och Miljö

**Byggnad:** Byggnad 1

System/fasad/rum	Område	Delområde	Kod	Aspekt	(D)	(T)	(M)	Anmärkning	Typ	Utfall
Fasad norr	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.2-Fasader	T2.21	Fasadytor	3	3	3			
Fasad norr	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.2-Fasader	T2.23	Fönster, fönsterdörrar	3	3	3			
Fasad norr	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.2-Fasader	T2.24	Entréer, portar m.m.	3	3	3			
Fasad öst	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.2-Fasader	T2.21	Fasadytor	3	2	3	Fasadytan är missfärgad med rödbruna fläckar i fasadens övre delar.	T	I
Fasad öst	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.2-Fasader	T2.23	Fönster, fönsterdörrar	3	3	3	Socketelementen tandar i skarvar och glipor i hushörn. En trolig orsak är markrörelser till följd av de sprängningsarbeten som någonsin intill byggnaden	T	B
Fasad öst	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.2-Fasader	T2.24	Entréer, portar m.m.	3	3	3			
Fasad syd	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.2-Fasader	T2.21	Fasadytor	3	2	3	Skador på fasadputsens noteras i marknivå.	T	B
Fasad syd	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.2-Fasader	T2.23	Fönster, fönsterdörrar	3	2	3	Karmarna i fönsterpatier i marknivå uppvisar skador i nedre delar mot fönsterblecket. Kvarstående vatten på fönsterblecket suger kapillärt upp i regeln	T	B
Fasad syd	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.2-Fasader	T2.24	Entréer, portar m.m.	3	3	3			

Fasad väst	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.2-Fasader	T2.21	Fasadytor	2	2	3	Sprickor i fasadputs i marknivå.	T	B
								Fasaden misspnyds av klotter.	D	B
								Putsad yttervägg på hissmaskinrum på yttertaket uppvisar sprickor och begynnande bomputs.	T	B
Fasad väst	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.2-Fasader	T2.23	Fönster, fönsterdörrar	3	3	3			
Fasad väst	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.2-Fasader	T2.24	Entréer, portar m.m.	3	3	3			
Skärmtak	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.10	Allmänt	3	3	3			
Skärmtak	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.11	Takbeläggning och ytskikt	3	3	3			
Skärmtak	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.12	Takavvattning	3	3	3			
Skärmtak	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.13	Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning	3	3	3			
Skärmtak	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.14	Skorstenar, ventilationshuvor	3	3	3			
Skärmtak	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.15	Takfönster, takluckor, lanterniner, kupoler	3	3	3			
Skärmtak	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.17	Takunderbyggnad	3	3	3			
Utvändigt allmänt	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.0-Byggnad utvändigt Allmänt	A6.31	Relationsritningar	3	3	0	Relationsritningar finns tillgängliga i Advantum.	T	I

							Ritningarna finns även tillgängliga i driftentreprenörens eget arkiv.	D	I
Utvändigt allmänt	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.0-Byggnad utvändigt Allmänt	A6.32	Drift- och underhållsdokumentation	9	9	0		
Utvändigt allmänt	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.0-Byggnad utvändigt Allmänt	A6.33	Kontroller och besiktningar	3	3	0		
Utvändigt allmänt	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.0-Byggnad utvändigt Allmänt	T2.01	Undermarksbyggnad, överbyggda gårdar, terasser	3	2	3	Trappa i väster uppvisar mycket skador och marken under stegen är bortroderad på många ställen. Trappa i öster (huvudentran) olinar i anslutningen mot Utvändig trappa i väster är dåligt snöröjd.	T B
Utvändigt allmänt	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.0-Byggnad utvändigt Allmänt	T2.02	Snö och is	2	3	3		D B
Yttertak hissmaskinrum	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.10	Allmänt	3	3	3		
Yttertak hissmaskinrum	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.11	Takbeläggning och ytskikt	3	3	3		
Yttertak hissmaskinrum	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.12	Takavvattning	3	3	3		
Yttertak hissmaskinrum	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.13	Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning	3	3	3		
Yttertak hissmaskinrum	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.14	Skorstenaar, ventilationshuvor	3	3	3		
Yttertak hissmaskinrum	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.15	Takfönster, takluckor, lanterniner, kupoler	3	3	3		
Yttertak hissmaskinrum	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.17	Takunderbyggnad	3	3	3		
Yttertak nedre	T2-BYGGNAD UTVÄNDIGT	T2.1-Yttertak, skärmtak o d	T2.10	Allmänt	3	3	3		